

Сведения о пустующем доме, расположеннном на территории Подсвильского сельсовета

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах» Глубокский районный исполнительный комитет указывает на необходимость представления заинтересованными лицами, имеющими право владения и пользования имуществом, расположенным по адресу: Витебская область, Глубокский район, г.п. Подсвилье, ул. Октябрьская, д. 19, (далее – жилой дом № 19) письменного уведомления о намерении использовать указанный жилой дом для проживания. На основании заключения комиссии по обследованию состояния жилых домов, расположенных в сельской местности Глубокского района, жилой дом № 19, может быть признан пустующим и включен в реестр пустующих домов, находящихся в сельской местности.

В случае, если в течение месяца со дня опубликования данного извещения не будет предоставлено письменное уведомление о намерении использовать указанный жилой дом для проживания либо приняты меры по восстановлению, поддержанию в надлежащем виде жилого дома и использованию по назначению, Глубокским районным исполнительным комитетом будет принято решение о включении жилого дома № 19 в реестр пустующих домов, находящихся в сельской местности.

Контактные данные ответственного должностного лица: главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Масловская Лариса Эдуардовна, кабинет № 18, телефон/факс 2 22 56.

Адрес электронной почты: otdeljx.rik@mail.ru

Почтовый адрес и адрес местонахождения: 211800, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 42, кабинет № 18.

Сведения о жилом доме:

Место нахождения жилого дома	Витебская область, Глубокский район, г.п. Подсвилье, ул. Октябрьская, д. 19
Перечень лиц, которым этот дом принадлежит на праве собственности, в том числе наследниках, принявших наследство, но не оформивших права на жилой дом в установленном законодательством порядке, хозяйственного ведения или оперативного управления, иных лицах, имеющих право владения и пользования этим домом (при наличии сведений о них)	Войтусёнок Аркадия Адольфовна, умершая 23.03.2005 г. Наследственное дело после умершей Войтусёнок А.А. не заводилось. Сведения об иных лицах, имеющих право владения и пользования этим жилым домом, отсутствуют.
Срок непроживания в жилом доме собственника, иных лиц, имеющих право	Более 3-х лет. Уведомления о намерении использовать жилой

владения и пользования этим домом (при наличии сведений о них)	дом для проживания в сельский исполнительный комитет не поступали.
Уплате налога на недвижимость, земельного налога, внесении платы за жилищно-коммунальные услуги, возмещении расходов на электроэнергию, выполнении требований законодательства об обязательном страховании строений, принадлежащих гражданам	<p>Уплата налога на недвижимость, земельного налога, оплата за жилищно-коммунальные услуги, возмещение расходов на электроэнергию, выполнение требований законодательства об обязательном страховании строений, принадлежащих гражданам не производились.</p> <p>Приложение:</p> <p>письмо группы по расчетно-паспортному обслуживанию г. Глубокое КПУП «Витебский областной расчетно-справочный центр» от 20.12.2019 № 10-24/513;</p> <p>письмо Глубокского отделения филиала «Энергосбыт»РУП «Витебскэнерго» от 23.12.2019 № 37/7310;</p> <p>письмо представительства Белгосстраха по Глубокскому району Белорусского республиканского унитарного предприятия «Белгосстрах» от 27.12.2019 № 01-09/4765;</p> <p>письмо ИМНС РБ по Глубокскому району от 10.01.2020 № 5-26/04927.</p>
Размер жилого дома, площадь жилого дома (при наличии сведений)	Общая площадь – 54,5 кв.м,
Дата ввода в эксплуатацию жилого дома (при наличии таких сведений)	1964 г.
Материал стен	Бревенчатый
Этажность	Одноэтажный
Подземная этажность (при ее наличии)	нет
Составные части и принадлежности пустующего дома, в том числе хозяйствственные и иные постройки, степень их износа	<p>Фундамент бутовый имеет неравномерную осадку, трещины, выпучивание камней, местами ниже уровня земли. Стены деревянные, частично облицованы доской обшивки – поражены гнилью, имеются трещины, следы атмосферного воздействия. Кровля асбестоцементные листы – ослаблено крепление отдельных листов, имеются сколы и трещины. Оконные блоки – деревянные, частично отсутствует остекление. Дом отключен от электроснабжения.</p> <p>Хозяйственные постройки:</p> <p>Сарай – в неудовлетворительном состоянии (70 % износа).</p>
Состояние жилого дома, информация о том, является ли это следствием чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма.	<p>Состояние жилого дома и хозяйственных построек неудовлетворительное.</p> <p>Состояние жилого дома не является следствием чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и</p>

	актов терроризма. 0,15 га В едином государственном регистре не содержится сведений о земельном участке.
Сведения о земельном участке (площадь, вид права, на котором он предоставлен, наличие ограничений (обременений) на него (при наличии таких сведений).	

